

Planning des co-activités dans la casemate

Semaine 50:

	Lundi 7/12	Mardi 8	Mercredi 9	Jeudi 10	Vendredi 11
Visites		Réunion sur site (9H30) puis visite pompiers Université		Visite classe 3 ^{ème} (François)	
E.P.	Poursuite câblage à l'extérieur de la casemate				
Méca + vide	½ anneau IP: Installation du FBT et accessoires. Installation système étuvage				
RF		Actions pour visu Pik (Jean-Noel)	Installation mesure résistivité eau (Jean Noel)	Actions pour renvois Signaux RF en SdC	Actions pour renvois Signaux RF en SdC
Infra		Mesures phases/neutre/terre pour EP			

Semaine 51:

	Lundi 14/12	Mardi 15	Mercredi 16	Jeudi 17	Vendredi 18
Visites		Réunion sur site (14H00)		Visite classe 3 ^{ème} (Hugues)	
E.P.	Tests basiques (CC, synchro) et tests PSS				
Vide + Mécanique	Installation septum				
Infra					